МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 176 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

650002, г. Кемерово,
Рудничный район,
пр. Шахтеров, 46/1
тел. заведующей 8(3842) 64-31-70
e-mail: mdoy176@mail.ru

Начальнику территориального отдела
г. Кемерово Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской
области-Кузбассу
К.П. Щепинову
заведующей муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным учреждением №176
«Детский сад комбинированного вида»
Л.А. Биктагировой

Уважаемый Константин Петрович!

Информируем Вас об устранении нарушений, выявленных в ходе выездной проверки от 04.07.2022г.

1. Неудовлетворительное состояние стен и потолков: подтеки, трещины на потолке, отсутствие плитки, трещины на стенах –все устраняется во время текущего ремонта с 07.07. по 31.07. 2022г.
2. Обработка по дезинсекции и дератизации на наличие насекомых (тараканов) производится систематически с интервалом 1раз в месяц. Эта обработка не приносит должного эффекта. Рекомендовано сменить препараты для обработки (акты прилагаются).
3. Не соблюдение норм площади (групповой) на 1 ребенка по списку в группе раннего возраста – данное замечание принято к сведению. На новый учебный списочный состав детей группы раннего возраста будет сокращен.
4. Слив для обработки индивидуальных горшков в группе раннего возраста будет установлен по мере поступления финансирования.
5. Проведение обследования технического состояния вентиляции с инструментальным измерением объемов вытяжки воздуха с кратностью-не реже 1раз в 10 лет - ведется поиск лицензированной

организации по сотрудничеству, а так же на проведение данного обследования требуется дополнительное финансирование.

6. В процедурном кабинете не установлена дополнительная раковина для обработки инструментария. Учреждение 1979 г. постройки по проекту не предусматривалась дополнительная раковина. В соответствии с предписанием раковина будет установлена.
7. Недостающий бактерицидный рециркулятор будет приобретён и установлен на участке порционирования.
8. Раковина для мытья рук в раздевальной комнате в группе раннего возраста не предусматривалась в проекте учреждения 1979 г. постройки. Решение данного вопроса требуется технической реконструкции и дополнительного финансирования.
9. Уровень искусственной освещенности ниже нормы - будут приобретены и установлены дополнительные светильники.
10. Технологический процесс эффективности санитарной обработки во 2ой младшей группе не соответствует требованиям. В связи с недобросовестным выполнением своих должностных обязанностей младший воспитатель был уволен, на его место уже принят более опытный и добросовестный работник.

20.07.2022 г

Заведующая МБДОУ №176 Л.А. Биктагирова